

Отчет о диагностике автомобиля

Ремонтная мастерская

Мастерская: BetCar expert

Адрес: Москва

Почтовый индекс:

Телефон:

Эл. адрес:

Серийный номер: [REDACTED]

Время испытания: 2023-05-15 13:15:52

Примечание: Две ошибки связанные с удалением штатной противоугонной системой, не являются неисправностью.



Информация о а/м

Год выпуска: 2012

Серии а/м: Lexus

Модель: GS350

VIN: JTHCE [REDACTED]

Engine Size: 2GR-FSE 3.5L 6 Dual Overhead Cam (DOHC)

Пробег: 153437.00

Версия ПО а/м: V51.00

Версия диагностической прикладной программы: V2.00.027

Диагностический путь: 16-ти контактный DLC (диагностический разъем) (Европа и другие страны) > GS350 > 2GR-FSE > -2013.09 > Другие

Примечание: Две ошибки связанные с удалением штатной противоугонной системой, не являются неисправностью.

System fault code

The following system is abnormal:

BCM (блок управления бортовыми системами) 2 Существуют проблемы

- | | |
|---------------------------------------------------------|---------------------------|
| 1. B126A Нет связи с ECU стартера удалённого управления | Ток |
| 2. B126A Нет связи с ECU стартера удалённого управления | История (журнал действий) |

Следующие системы в порядке:

1. EOBD/OBD II

2. ЕСМЕСТ (двигатель и ЕСТ)

3. ССС (круиз-контроль)

Ⓞ ADAS

4. ABS (антиблокировочная система) / VSC (система стабилизации траектории) / TRC (система управления тяговым усилием)

5. EMPS (система рулевого управления с усилителем)